## TOMA DE AIRE Skillair.





La función de la toma de aire es la de permitir, independientemente de la posición en la cual se monte, la extracción de aire del grupo FRL Skillair<sup>®</sup>. Su uso resulta necesario cuando del mismo grupo FRL se quiera extraer aire en diversas fases del tratamiento (normal, filtrado reducido, lubricado, etc.). Se utiliza de forma independiente del grupo FRL, siendo ésta modular al infinitivo, actúa como distribuidor, permitiendo la extracción de aire mediante las pertinentes conexiones roscadas.




DATOS TÉCNICOS		PA 100	PA 200	PA 300	PA 400
Acoplamiento roscado		1/4" 3/8"	1/4" 3/8" 1/2"	1/2" 3/4" 1"	1"   1 1/4"   1 1/2"   2"
Temperatura máxima de utilización	°C	50	50	50	50
a: 1 MPa; 10 bar; 145 psi	°F	122	122	122	122
Presión máxima admitida	MPa	1.5	1.3	1.3	1.3
	bar	15	13	13	13
	psi	217	188	188	188
Tornillos de fijación a pared		M4 x 50	M5 x 60	M5 x 70	M6 x 110
Acoplamiento roscado		G 1/4	G 1/4	G 3/8	G 1
Peso	kg	0.3	0.5	0.8	4.3 5.1

## **DIMENSIONES E CÓDIGOS DE PEDIDOS**







	PA 100	PA 200	PA 300	PA 400	Código	Referenci
Conexión roscada G	1/4" 3/8"	1/4" 3/8" 1/2"	1/2" 3/4" 1"	1"   1 1/4"   1 1/2"   2"	9200402A	PA 100 s
Α	59	63	117   119	225 ÷ 255 283 ÷ 313	9200402	PA 100 1
В	-	-	-	120	9300401	PA 100 3
С	50	63	72	118	9300402A	PA 200 s
D	43	55	65	105	9300404	PA 200 1
E	44	48	59	141.4	9300402	PA 200 1
F	26	36	42	80	9300403	PA 200 3
Н	24	25	32	105.4	9400402A	PA 300 s
1	-	-	-	67.5	9500402	PA 300 1
L	Agujero para tornillos x M4	Agujero para tornillos x M5	Agujero para tornillos x M5	Agujero para tornillos x M6	9400402	PA 300 1
M	1/4"	1/4"	3/8″	1″	9500401	PA 300 3
					9700401A	PA 400 s
					9700401	PA 400 1
					9700403	PA 400 1
					9700402	PA 400 1
					9700404	PA 400 2

Coalgo	Kererencia
9200402A	PA 100 sin terminales
9200402	PA 100 1/4
9300401	PA 100 3/8
9300402A	PA 200 sin terminales
9300404	PA 200 1/2
9300402	PA 200 1/4
9300403	PA 200 3/8
9400402A	PA 300 sin terminales
9500402	PA 300 1
9400402	PA 300 1/2
9500401	PA 300 3/4
9700401A	PA 400 sin terminales
9700401	PA 400 1
9700403	PA 400 1 1/2
9700402	PA 400 1 1/4
9700404	PA 400 2

# PRESÓSTATO Skillair.

Los presostatos Skillair® presentan un alto grado de miniaturización y un diseño moderno y atractivo.

Por su construcción extremadamente modular, la serie Skillair se puede instalar hacia arriba o hacia abajo y en cualquier posición

Se suministran totalmente montados con un cable de 2 metros o con un conector M8 con un cable de 300 mm.

El contacto es del tipo conmutador, es decir, que puede ser normalmente abierto o normalmente cerrado.

La regulación se puede efectuar mediante un botón pulsador estriado con bloqueo push-lock.

En el lado opuesto del botón de regulación se encuentra una conexión roscada de toma de aire que se puede utilizar quitando el tapón roscado.




DATOS TÉCNICOS		PS 100	PS 200	PS 300
Intervalo de presión regulable	bar	0.5 ÷ 10		
Histéresis (no regulable)	bar	de 0.4 a 0.8 (véase diagrama)		
Presión máxima admitida	bar	15 13 13		13
	MPa	1.5	1.3	1.3
	psi	217	188	188
Temperatura min/máx a: 10 bar; 1 MPa; 145 psi	°C	-10 ÷ +50		
	°F	14 ÷ 122		
Acoplamiento roscado inferior		1/4"	1/4"	3/8"
Corriente máxima	Α	2		
Tensión máxima	V	250		
Diámetro exterior del cable	mm	4.9		
Número y sección de los hilos		3 x 0.5 mm <sup>2</sup>		
Contactos		Normalmente abierto (NO) y Normalmente cerrado (NC)		
Protección		IP65		
Número de conmutaciones		5 x 10 <sup>6</sup>		
Fluido		Aire filtrado con o sin lubricación, si se utiliza la lubricación tiene que ser continua		
Posición de montaje		En cualquier posición		
Peso	kg	0.160 0.185 0.250		

#### **COMPONENTES**

- Asa ajustable push-lock de tecnopolímero
   Tornillo de ajuste de latón
   Muelle de pistón de acero
   Pistón de latón
   Iunta de NIPP


- Junta de NBRVálvula para evitar picos de presión
- 7 Cuerpo del presostato de tecnopolímero
   8 Protección de resinas para IP65
   9 Contacto eléctrico

- © Cuerpo de tecnopolímero(1) Toma adicional de aire(2) Tapón A7






#### **DIMENSIONES**




	PS 100	PS 200	PS 300
A	59	63	177
В	76	85	99
С	50	63	72
D	43	55	65
F	26	36	42
G	52	58	63
Н	24	25	32
L	Agujero para tornillos x M4	Agujero para tornillos x M5	Agujero para tornillos x M5


#### **DIAGRAMA DE CABLEADO**



#### VERSIÓN CON CONECTOR M8



## **GRÁFICO DE HISTERESIS**



## **ACCESSORIOS**

## CÓDIGOS DE PEDIDOS

Código Referencia
PRESÓSTATO Skillair® 100
3240000A PS 100 2A NO/NC cable 2 m sin terminales
3240001A PS 100 2A NO/NC conector M8 sin terminales
PRESÓSTATO Skillair® 200

3440000A PS 200 2A NO/NC cable 2 m sin terminales

**3440001A** PS 200 2A NO/NC conector M8 sin terminales

PRESÓSTATO Skillair® 300

4440000A PS 300 2A NO/NC cable 2 m sin terminales 4440001A PS 300 2A NO/NC conector M8 sin terminales

### POMO REGULACIÓN ANTIMANIPULACIÓN



Código Referencia

9200703 Acc. pomo regulación antimanipulación apr/presostato

NOTA: Extraer el pomo del presostato presente en el grupo tirando hacia fuera. Regular el pomo antimanipulación y proceder a la taratura del presostato. Una vez regulado el presostato apretar con fuerza el pomo hasta su bloqueo. Si quisieramos retirar el pomo del presostato desmontar el pomo antimanipulación forzandolo lateralmente con un destornillador.